

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

المصمم
almumayaz
لفحص المركبات
Vehicle Testing

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	28-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Rav4	نوع	Year	2007	سنة التصنيع
Make	Toyota (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By	JTMBK31V975028925	المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number		رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	197645	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Silver	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيوب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيوب
Sign of Front Accident		علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident		علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident		علامة حادث جانبي
Roof	roof portions repaired .	السطح
Digital Display Damaged / Warning Lights		تلف العرشي الرقمي / أضواء التحذير
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Tail Lights	crack .	أضواء خلفية
Doors	doors ,bonnet & trunk portions repaired .	الأبواب
Fenders	repaired.	الرفارف
Seats Condition & Seats Fixing	dashboard seats & trims torn & portions crack .	خالة المقاعد وتثبيتها
Front Left & Right Hands Tires	tires crack & worn out 2020/2022/2023.	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Rusty	Under Neath parts getting rusty .	صدأ
Battery Condition	weak .	حالة البطارية
Exhaust System	refitted .	نظام العادم
Transmission Condition	Gear box refitted - running .	حالة ناقل الحركة
Chassis (Frame)	chassis portions rust - ok .	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	Bulk head / fender frame /rad. support frame repaired .	إطار الجانبي للأمان
Engine Oil Leaking	Engine oil leak .	سريب زيت المحرك
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - running .	حالة المحرك، الدخان
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out .	دخ أو انحناء النظام التعليق، الجلب

الفحص الشامل Comprehensive Test

عدد الشهادات غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register