

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

|           |                   |                  |                |                   |                |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Test Date | 30-10-2025        | تاريخ الفحص      | Test Type      | COMPREHENSIVE     | نوع الفحص      |
| Model     | Impala            | نوع              | Year           | 2014              | سنة التصنيع    |
| Make      | Chevrolet         | ل/نوع            | Vehicle Status | UN-REGISTERED     | حالة المركبة   |
| Site Name | Rashidiya Pioneer | اسم الموقع       | Tested By      |                   | المفحوص بواسطة |
| Cylinders | 4                 | عدد الاسطوانات   | Chassis Number | 2G1115SL7E9244921 | رقم الشاسيه    |
| Fuel Type | Petrol            | نوع الوقود       | Engine Number  |                   | رقم المحرك     |
| Mileage   | 234169            | المسافة المقطوعة | Vehicle Color  | Gray              | لون المركبة    |

#### **Automatic Test**

| Defect                   | Result     | عييب                    |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| Brake System             | Not Tested | نظام الفرامل            |
| Exhaust Gas Test         | Not Tested | اختبار غاز العادم       |
| Shock Absorber Test      | Not Tested | اختبار ممتص الصدمات     |
| Carbon-di-oxide Relative |            | نسبة ثاني أكسيد الكربون |
| HC Relative              |            | نسبة الهيدروكربونات     |

#### **Visual Test**

| Defect                                   | Remarks                                                     | عييب                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Chassis (Frame)                          | chassis ok .                                                | الشاسيه (الإطار)                                      |
| Floor                                    | dents .                                                     | الأرضية                                               |
| Transmission Condition                   | Gear refitted - running .                                   | حالة ناقل الحركة                                      |
| Engine Condition, Smoke                  | Engine refitted - running .                                 | حالة المحرك، الدخان                                   |
| Ties, Rods, Bushes, Centerlink, L&R      | Bushes worn out .                                           | العلاقات، القضبان، الجلب، الوصلة المركزية، يمين ويسار |
| Sign of Front Accident                   | .                                                           | علامة حادث أمامي                                      |
| Sign of Rear Accident                    | .                                                           | علامة حادث خلفي                                       |
| Doors                                    | doors ,bonnet & trunk portions repaired .hood dumper weak . | الأبواب                                               |
| Bumpers                                  | scratches & refitted .                                      | المصدات                                               |
| Rims                                     | nut incomplete .                                            | الجنوط                                                |
| Front Left & Right Hands Tires           | all tires crack & worn out .                                | إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى                   |
| Sign of Side Accident                    | .                                                           | علامة حادث جانبي                                      |
| Fenders                                  | repaired .                                                  | الرفارف                                               |
| Roof                                     | repaired .                                                  | السقف                                                 |
| Seats Condition & Seats Fixing           | seats & trims torn .                                        | حالة المقاعد وتثبيتها                                 |
| Mirrors Rear View                        | missing .                                                   | المرآيا الخلفية                                       |
| Side Safety Frame                        | Bulk head / fender frame / rad. frame repaired .            | الإطار الجانبي للأمان                                 |
| Digital Display Damaged / Warning Lights | Engine & warning light on .                                 | تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير                      |
| Body Repainted                           | Body repainted & portions repaired scratches dent .         | إعادة طلاء الهيكل                                     |

A/C Condition

a/c low cooling .

حالة المكيف