

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

المصمم
almumayaz
Vehicle Testing لفحص المركبات

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	30-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	MKX	نوع	Year	2013	سنة التصنيع
Make	Lincoln	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	2LMDJ8JK5DBL14857	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	153213	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني اكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث امامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
A/C Condition	a/c low cooling .	حالة المكيف
Rims	all tires crack 2020.	الجنوط
Chassis (Frame)	chassis covered visible area checked - ok .	الشاسيه (الإطار)
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent	إعادة طلاء الهيكل
Doors	doors ,bonnet & trunk portions repaired .	الأبواب
Fenders	front left & rear both side fenders portions repaired .	الزقاريف
Seats Condition & Seats Fixing	seats & trims torn .	حالة المقاعد وتثبيتها
Transmission Condition	Gear box refitted - running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - running .	حالة المحرك، الدخان
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Roof	sunroof not working .	السيوف
Side Safety Frame	Fender frame / bulk head / rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان

الفحص الشامل
Comprehensive Test
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register.