

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

المميز
almumayaz
Vehicle Testing لفحص المركبات

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	30-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Sunny	نوع	Year	2023	سنة التصنيع
Make	Nissan	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	MDHBN7AD4PG310108	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	151567	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني اكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Front Left & Right Hands Tires	dry crack .	أضرار إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Sign of Rear Accident		علامة حادث خلفي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Fenders	rear both side fenders repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Head Lights	bracket crack .	أضواء أمامية
Floor	crash box repaired & wheel arch repaired .	الأرضية
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	داء المحرك وصندوق التروس جيد
Need Wheel Alignment		الحاجة إلى محاذاة العجلات
Chassis OK	chassis ok .	الشاسيه جيد

الفحص الشامل
Comprehensive Test
تمدد الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register