

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

المميز
almumayaz
Vehicle Testing لفحص المركبات

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة فحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	30-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Attrage	نوع	Year	2023	سنة التصنيع
Make	Mitsubishi (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	3	عدد الاسطوانات	Chassis Number	MMDAFT6J2PH000762	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	93000	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident		علامة حادث أمامي
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Sign of Side Accident		علامة حادث جانبي
Fenders	front both & rear left side fenders repaired .	الزقاريف
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Doors	left side doors & bonnet repaired .	الأبواب
Bumpers	scratches & refitted .	المضادات
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Chassis OK	chassis ok .	الشاسيه جيد
Side Safety Frame	bulk head / fender frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان

الفحص الشامل
Comprehensive Test
مدد الشهادة غير صالحة لإعراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register