

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

المصمم
almumayaz
Vehicle Testing لفحص المركبات

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	04-11-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Versa	نوع	Year	2018	سنة التصنيع
Make	Nissan	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	3N1CE2CP2JL370585	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	113592	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
A/C Condition	a/c ok.	حالة المكيف
Front Left & Right Hands Tires	all tires crack 2021.	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Transmission Condition	Gear running - Gear stick shifting hard .	حالة ناقل الحركة
Digital Display Damaged / Warning Lights	ABS & warning lights on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Engine Condition, Smoke	Engine running .	حالة المحرك، الدخان
Rusty	under Neath parts getting rust .	صدأ
Doors	front left side door & bonnet repaired .	الأبواب
Fenders	front left side fender repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Floor	under Neath parts avoid getting rust .	الأرضية
Chassis (Frame)	outer skirt dent & avoid getting rust .	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	Fender frame / rad. frame / bulk head repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Steering Wheel alignment		محاذاة عجلة القيادة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register