

**المعتمد**

خدمة فحص سيارات متنقل

المعتمد

خدمة فحص سيارات متنقل

4:21	: TIME - الوقت	2025/ 11 /17	: DATE التاريخ
gray	: COLOR اللون	Mazda 6	: MODEL نوع السيارة
17229.20km	: ODOMETER العداد الحالي	JM7GL4S36N1470514	: VIN NUM رقم الشاصي

Full rear side painted (hood , fenders , doors ,bumber)	: BODY - الهيكل
ok	: CHASSIS - الشاصي
Ok but small vibration	: ENGINE - المحرك
ok	: GEARBOX - ناقل الحركة
ok	: NOTES - ملاحظات

المعتمد

خدمة فحص سيارات متنقل

ملاحظات:

- يعبر هذا التقرير عن حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا يعتبر ضماناً.
- شركة تقديم الخدمة تعمل كوسيل و لا تتحمل مسؤولية الأعطال أو الأضرار أثناء الفحص أو بعده.
- لا يشمل الفحص الأكياس الهوائية أو الشاصي في حال وجود حوادث أو تعديلات.
- الشركة غير مسؤولة عن المتعلقات الشخصية داخل المركبة.
- لا تقدم شركة المعتمد وسيط خدمات وسائل النقل أي ضمانات على حالة المركبة، و تترك القرار النهائي للعميل.
- التقرير لا يغطي عن فحص المرور.

[/Almutamad.uae](https://Almutamad.uae)

0502040627